

内壁附着颗粒物造成总磷信号波动异常，导致该瞬时测量点异常。

运维人员现场对管路等部件进行了清洗，于 9:13 分采用 0.5mg/L 质控样进行校验，测得数据为 0.516mg/L，误差+3.2%满足测量使用要求。2020 年 3 月 23 日 20:00 分在线总磷瞬时测量数据为 0.516mg/L，水质排布未发现总磷异常点。

安徽江淮汽车股份有限公司